



POLSKI ZWIĄZEK INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW BUDOWNICTWA  
ODDZIAŁ W RZESZOWIE  
35-060 Rzeszów ul. PCK 2  
[rzeszow.pzitb@gmail.com](mailto:rzeszow.pzitb@gmail.com) [www.pzitb.rzeszow.pl](http://www.pzitb.rzeszow.pl)



## HYDROSTOP

Zakład Wytwarzania Materiałów Izolacyjnych  
ul. Bruszeńska 10  
03-046 Warszawa  
[www.hydrostop.pl](http://www.hydrostop.pl)

ZAPRASZAJĄ PAŃSTWA NA SEMINARIUM NT.

## Hydroizolacje HYDROSTOP

Prelegent:

**inż. Marek Mularczyk** – Kierownik ds. Szkoleń i Rozwoju, Trener Sprzedaży,  
Doradca Handlowy

Program szkolenia:

### 1. Prezentacja technologii Hydrostop:

- co to za rodzaj hydroizolacji,
- jak działają produkty Hydrostop,
- gdzie je stosować.

### 2. Typowe błędy projektowe i wykonawcze hydroizolacji budowli:

- błędy na etapie projektowania,
- błędy na etapie wykonawstwa.

### 3. Hydrostop w technologii "białej wanny".

Przerwa kawowa

### 4. Studium przypadku- czyli na co jeszcze zwracać uwagę przy projektowaniu na przykładzie "pewnego garażu"...

### 5. Omówienie podstawowych detali hydroizolacji w systemie Hydrostop.

Szkolenie odbędzie się w dniu **17 maja 2018 r.**

w **godz. 12<sup>30</sup> – 14<sup>30</sup>**

w siedzibie PZITB O/Rzeszów przy ul. PCK 2 w Rzeszowie, III piętro

**Udział w szkoleniu dla wszystkich jest bezpłatny**

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń

Zgłoszenia należy kierować do PZITB O/Rzeszów do dnia 11.05.2018 r. telefonicznie lub e-mail:

**PZITB O/Rzeszów tel. 17 86 24 135; 699 671 582;**

**e-mail: rzeszow.pzitb@gmail.com**